

รหัส นม.

ชื่อสายทาง (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3

สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ระยะทาง | | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------------------|--------------------|------------|
| | | | | ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน | จำนวนเงิน (บาท) | |
| | <u>ก.งานทาง</u> | | | | | |
| 1 | งานดินคันทาง | | | | | |
| | - งานกรุยทางถางป่า | 4,480 | ตร.ม. | 1.21 | 5,420.80 | |
| | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | - | ตร.ม. | - | - | |
| | - งาน Benching | - | ลบ.ม. | - | - | |
| 2 | งานดินตัด | | | | | |
| 3 | งานดินถม | | | | | |
| | - งานดินถม (จากการขนส่ง) | - | ลบ.ม. | - | - | |
| 4 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร | | | | | |
| | - งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น | 3,200 | ตร.ม. | 8.32 | 26,624.00 | |
| | - งาน Pavement In-Place Recycling | - | ตร.ม. | - | - | |
| | - งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) | 292 | ลบ.ม. | 383.93 | 112,230.42 | |
| | - งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก) | 3,200 | ตร.ม. | 30.23 | 96,736.00 | |
| | - งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น) | - | ตร.ม. | - | - | บนวัสดุผสม |
| | - งาน Tack Coat | - | ตร.ม. | - | - | |
| | - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete | 3,200 | ตร.ม. | 279.94 | 895,808.00 | |
| | - งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete | - | ตร.ม. | - | - | |
| 5 | งานอาคารระบายน้ำ | | | | | |
| 5.1 | งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. | | | | | |
| 5.2 | งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall) | | | | | |
| 5.3 | วางระบายน้ำและบ่อรับน้ำ คสล. | - | เมตร | - | - | |
| 5.4 | บ่อพัก คสล. | - | บ่อ | - | - | |
| 6 | งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร | | | | | |
| 7 | งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | | | | | |
| 8 | งานป้ายจราจร | | | | | |
| 9 | งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | 1,131,398.42 | |

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย)